

PŘEHLED SILNIČNÍ SÍTĚ										Třída	I.	Kraj				Zlínský	Okres				Zlín	Obec/k.ú.				Kaňovice
číslo silnice	číslo úseku	pojmenování silnice	délka komunikací podle povrchu vozovky								silnice celkem	stav	plocha		šířka		příslušenství k silnici				poznámky	foto				
			dlažba	kostky	beton	živice	penetr.	šterk	nezpev.				celkem	úsek	celkem	komun.	vozov.	mosty	chod.	schod.			prost.			
bm										m²			m		bm				m²							
II/490	II/490										N	16390					242		70							
celkem	stav k: 05.05.2016											16390					242		70							

klasifikační tabulka stavebního stavu ZPEVNĚNÉ vozovky komunikace (živice, dlažba, beton, penetrace-makadam)	
označení stavu	charakteristika stavu vozovky
1	zpevněný povrch rovný, v bezvadném stavu
2	zpevněný povrch vcelku rovný, opravovaný povrch (po výkopech), drobné vlasové praskliny.
3	vozovka popraskaná, drobné nerovnosti, občas menší výtluky, obrubníky z části zarostlé trávou, u panelových vozovek široké spáry
4	nerovná vozovka, silně popraskaná, časté výtluky, vyjeté koleje, živici prorůstá tráva, obrubníky zcela zarostlé trávou

klasifikační tabulka stavebního stavu ŠTERKOVÉ vozovky komunikace	
označení stavu	charakteristika stavu vozovky
1	rovný zaválcovný povrch eventuelně zakalený povrch bez prohlubní a vyjetých kolejí
2	nerovný povrch, občasné výmoly a z části vyjeté koleje
3	silně poškozený povrch porostlý trávou
N	NEZPEVNĚNÉ vozovky nejsou klasifikovány

PASPORT MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

Třída

I.

II.

III.

IV.

Kraj

Zlínský

Okres

Zlín

Obec/k.ú.

Kaňovice

číslo MK	číslo úseku	pojmenování komunikace	délka komunikací podle povrchu vozovky								kom.	stav	plocha		šířka		příslušenství ke komunikaci				poznámky	foto
			dlažba	kostky	beton	živice	penetr.	šterk	nezpev.	celkem	celkem		úsek	celkem	komun.	vozov.	mosty	chod.	schod.	prost.		
			bm										m²		m		bm			m²		
1b	1bA	Dobrkovská				639				639	639	2	2331			3,5						6144.jpg
1b	1bB	Dobrkovská				858				858	858	2	4617			4,5						6144.jpg
1b	1bC	Dobrkovská				24				24	24	2	149			5,5					výhybna	
celkem	stav k: 05.05.2016					1521				1521	1521		7097									

klasifikační tabulka stavebního stavu ZPEVNĚNÉ vozovky komunikace (živice, dlažba, beton, penetrace-makadam)	
označení stavu	charakteristika stavu vozovky
1	zpevněný povrch rovný, v bezvadném stavu
2	zpevněný povrch vcelku rovný, opravovaný povrch (po výkopech), drobné vlasové praskliny.
3	vozovka popraskaná, drobné nerovnosti, občas menší výtluky, obrubníky z části zarostlé trávou, u panelových vozovek široké spáry
4	nerovná vozovka, silně popraskaná, časté výtluky, vyjeté koleje, živici prorůstá tráva, obrubníky zcela zarostlé trávou

klasifikační tabulka stavebního stavu ŠTERKOVÉ vozovky komunikace	
označení stavu	charakteristika stavu vozovky
1	rovný zaválcovný povrch eventuelně zakalený povrch bez prohlubní a vyjetých kolejí
2	nerovný povrch, občasné výmoly a z části vyjeté koleje
3	silně poškozený povrch porostlý trávou
N	NEZPEVNĚNÉ vozovky nejsou klasifikovány

PASPORT MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

Třída	I.
	II.
	III.
	IV.

Kraj	Zlínský
Okres	Zlín
Obec/k.ú.	Kaňovice

číslo MK	číslo úseku	pojmenování komunikace	délka komunikací podle povrchu vozovky								kom. celkem	stav	plocha		šířka		příslušenství ke komunikaci				poznámky	foto		
			dlažba	kostky	beton	živice	penetr.	štěrk	nezpev.	celkem			úsek	celkem	komun.	vozov.	mosty	chod.	schod.	prost.				
			bm										m²		m		bm			m²				
1c	1cA	Spojovací				187				187	605	2	1140	3480		6,0		177					5606.jpg	
	1cB	Spojovací				418				418		2	2341			5,2		220					6708.jpg	
2c	2cA	U potoka				96				96	223	2	442	1306		4,3				150			0284.jpg	
	2cB	U potoka				127				127		2	864			6,5				200			5216.jpg	
3c	3c	U kapličky				118				118	118	2	485	485		4,4		123					2349.jpg	
4c	4cA	Stará				69				69	327	2	261	1106		4,0							6766.jpg	
	4cB	Stará				258				258		1	845			3,0								8352.jpg
5c	5cA	Horňanská				84				84	221	2	370	992		5,3							2334.jpg	
	5cB	Horňanská				137				137		3	622			4,0								8426.jpg
6c	6cA	Středová				10				10	83	1	62	357		4,0							2049.jpg	
	6cB	Středová	73							73		2	296			3,7								7583.jpg
7c	7c	Horňanská				125				125	125	1	408	408		3,2							8090.jpg	
8c	8cA	Osúšná				294				294	404	2	1396	1763		5,3		271					1846.jpg	
	8cB	Osúšná				110				110		1	367			3,5		29		242				1253.jpg
9c	9cA	Nad sadem				72				72	205	1	436	1070		5,0							1929.jpg	
	9cB	Nad sadem				94				94		1	507			4,0								6599.jpg
	9cC	Nad sadem				38				38		3	127			3,2								8923.jpg
10c	10cA	Dolní							151	151	248	2	364	639		3,0							1677.jpg	
	10cB	Dolní			97					97		2	275			3,0								9448.jpg
11c	11cA	Okrúhlé				58				58	127	1	254	500		4,5							7387.jpg	
	11cB	Okrúhlé				69				69		1	245			3,8								8602.jpg
12c	12c								227	227	227	4	484	484		3,0							3049.jpg	
celkem	stav k: 05.05.2016		73		97	2364			378	2912	2912		12590	12590				820		592				

klasifikační tabulka stavebního stavu ZPEVNĚNÉ vozovky komunikace (živice, dlažba, beton, penetrace-makadam)	
označení stavu	charakteristika stavu vozovky
1	zpevněný povrch rovný, rekonstruovaný
2	zpevněný povrch vcelku rovný, opravovaný povrch (po výkopech), drobné vlasové praskliny.
3	vozovka popraskaná, drobné nerovnosti, občas výtluky, obrubníky z části zarostlé trávou, u panelových vozovek široké spáry
4	nerovná vozovka, silně popraskaná, časté výtluky, vyjeté koleje, živici prorůstá tráva, obrubníky zcela zarostlé trávou

klasifikační tabulka stavebního stavu ŠTĚRKOVÉ vozovky komunikace	
označení stavu	charakteristika stavu vozovky
1	rovný závalcovný povrch eventuelně zakalený povrch bez prohlubní a vyjetých kolejí
2	nerovný povrch, občasné výmoly a z části vyjeté koleje
3	silně poškozený povrch porostlý trávou
N	NEZPEVNĚNÉ vozovky nejsou klasifikovány

PASPORT MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

chodníky , pěšiny, cyklostezky, apod.

Třída

I.
II.
III.
IV.

Kraj
Okres
Obec/k.ú.

Zlínský
Zlín
Kaňovice

číslo MK	číslo úseku	podél komunikace	pojmenování komunikace	délka komunikací podle povrchu vozovky								kom. celkem	stav	plocha		šířka	typ chodníku	příslušenství		poznámky	foto
				dlažba	kostky	beton	živice	penetr.	štěrk	nezpev.	celkem			úsek	celkem			schod.	prost.		
				bm										m²				bm	m²		
1d	1d	II/490 a 1c		88						88	88	1	181	181	1,9	chodník				4216.jpg	
2d	2dA	1c		73						73	389	2	129	640	1,7	chodník				9363.jpg	
	2dB			131					131	2		194	1,4		chodník			6911.jpg			
	2dC			170					170	1		284	1,3		chodník			3267.jpg			
	2dD		15					15	2	33		1,6	chodník				ke kostelu	8391.jpg			
3d	3d			123						123	123	1	199	199	1,4	chodník				1511.jpg	
4d	4dA	II/490					162			162	241	2	360	527	1,9	chodník				7712.jpg	
	4dB	11c		35					35	2		77	1,9		chodník			4546.jpg			
	4dC	II/490		45					45	3		90	2,0		chodník			0170.jpg			
5d	5d	5c		116						116	116	1	171	171	1,6	chodník				0544.jpg	
6d	6d			68						68	68	1	106	106		chodník	6,3		spojuje 5c a 9c	6370.jpg	
7d	7d					45				45	45	4	72	72	1,0	chodník			spojuje 7c a 1cB	7008.jpg	
8d	8d	8c		300						300	300	1	412	412	1,3	chodník				3387.jpg	
9d	9d	II/490										N				cyklostezka			ve fázy projektu		
celkem	stav k: 05.05.2016			1163		45	162				1370	1370		2308	2308			6,3			

klasifikační tabulka stavebního stavu ZPEVNĚNÉ vozovky komunikace (živice, dlažba, beton, penetrace-makadam)	
označení stavu	charakteristika stavu vozovky
1	zpevněný povrch rovný, v bezvadném stavu
2	zpevněný povrch vcelku rovný, opravovaný povrch (po výkopech), drobné vlasové praskliny.
3	vozovka popraskaná, drobné nerovnosti, občas výtluky, obrubníky z části zarostlé trávou, u panelových vozovek široké spáry
4	nerovná vozovka, silně popraskaná, časté výtluky, vyjeté koleje, živici prorůstá tráva, obrubníky zcela zarostlé trávou

klasifikační tabulka stavebního stavu ŠTĚRKOVÉ vozovky komunikace	
označení stavu	charakteristika stavu vozovky
1	rovný zaválcovný povrch eventuelně zakalený povrch bez prohlubní a vyjetých kolejí
2	nerovný povrch, občasné výmoly a z části vyjeté koleje
3	nerovný povrch, občasné výmoly a z části vyjeté koleje
N	NEZPEVNĚNÉ vozovky nejsou klasifikovány

PASPORT ÚČELOVÝCH KOMUNIKACÍ

Kraj	Zlínský
Okres	Zlín
Obec/k.ú.	Kaňovice

číslo UK	číslo úseku	pojmenování komunikace	délka komunikací podle povrchu vozovky								kom. celkem	stav	šířka m	příslušenství ke komunikaci				poznámky	foto
			dlažba	kostky	beton	živice	penetr.	štěrk	nezpev.	celkem				mosty	chod.	schod.	prost.		
			bm											bm			m²		
UK1	UK1		17						17	17	1	3,0				72		8409.jpg	
UK2	UK2					397				397	397	3	3,0					1406.jpg	
UK3	UK3	Horňanská						87	87	87	N	3,0						5252.jpg	
celkem	stav k: 05.05.2016		17			397			87	501	501						72		

klasifikační tabulka stavebního stavu ZPEVNĚNÉ vozovky komunikace (živice, dlažba, beton, penetrace-makadam)	
označení stavu	charakteristika stavu vozovky
1	zpevněný povrch rovný, v bezvadném stavu
2	zpevněný povrch vcelku rovný, opravovaný povrch (po výkopech), drobné vlasové praskliny.
3	vozovka popraskaná, drobné nerovnosti, občas menší výtluky, obrubníky z části zarostlé trávou, u panelových vozovek široké spáry
4	nerovná vozovka, silně popraskaná, časté výtluky, vyjeté koleje, živici prorůstá tráva, obrubníky zcela zarostlé trávou

klasifikační tabulka stavebního stavu ŠTERKOVÉ vozovky komunikace	
označení stavu	charakteristika stavu vozovky
1	rovný zavalcovný povrch eventuálně zakalený povrch bez prohlubní a vyjetých kolejí
2	nerovný povrch, občasné výmoly a z části vyjeté koleje
3	silně poškozený povrch porostlý trávou
N	NEZPEVNĚNÉ vozovky nejsou klasifikovány

SEZNAM PROSTRANSTVÍ

zastávka, nádraží BUS, parkoviště, stání pro kontejnery

Kraj	Zlínský
Okres	Zlín
Obec/k.ú.	Kaňovice

číslo prostr.	podél komunikace	typ prostranství	délka komunikací podle povrchu vozovky							kom. celkem	stav	šířka	plocha		poznámky	foto
			dlažba	kostky	beton	živice	penetr.	štěrk	nezpev.							
			bm							m		m ²				
P1	II/490	zastávka BUS				37			37	2	3,3	115	některé délky a šířky prostranství jsou zavádějící a proto nebyly měřeny	7242.jpg		
P2	II/490	zastávka BUS				33			33	1	3,4	108		8170.jpg		
P3	UK1	parkoviště	8						8	1	5,5	72		9723.jpg		
P4	2c	prostranství				23			88	2	n.m.	150		před hasičskou zbrojnicí	4414.jpg	
P5A	2c	parkoviště				40		3	43	2	n.m.	196		3161.jpg		
P5B	2c	stání pro kontejnery	3						3	2	2,2	4		4418.jpg		
P6	8c	parkoviště				27			27	1	n.m.	242		4731.jpg		
celkem	stav k: 05.05.2016		11			159		3	238			888				

klasifikační tabulka stavebního stavu ZPEVNĚNÉ vozovky komunikace (živice, dlažba, beton, penetrace-makadam)	
stav	charakteristika stavu vozovky
1	zpevněný povrch rovný, rekonstruovaný
2	zpevněný povrch vcelku rovný, opravovaný povrch (po výkopech), drobné vlasové praskliny.
3	vozovka popraskaná, drobné nerovnosti, menší výtlučky, obrubníky zarostlé trávou, u panelových vozovek široké spáry
N	vozovky nejsou klasifikovány

klasifikační tabulka stavebního stavu ŠTĚRKOVÉ vozovky komunikace	
stav	charakteristika stavu vozovky
1	zpevněný povrch rovný, rekonstruovaný
2	nerovný povrch, občasné výmoly a z části vyjeté koleje
3	silně poškozený povrch porostlý trávou
N	vozovky nejsou klasifikovány

SEZNAM OBJEKTŮ

mosty, tunely, lávky, podjezdy, podchody, brody, přívozy

Kraj	Zlínský
Okres	Zlín
Obec/k.ú.	Kaňovice

typ objektu	číslo objektu	číslo přísl. komun.	druh nosné konstrukce	materiál	délka	šířka	počet polí	světlost polí	stav	poznámky	foto
					m	m		m			
most	M-1c-1	1c	trámový	železobeton	11.4	6.8	1	6.6	1		7173.jpg
most	M-10c-1	10c	trámový	železobeton	13.5	3	1	7	3		4295.jpg
celkem	stav k: 05.05.2016										

vysvětlení pojmů	
počet polí	počet dílčích částí mostu mezi dvěma podpěrami
světlost polí	vodorovná vzdálenost mezi dvěma podpěrami

klasifikační tabulka stavebního stavu objektu	
označení stavu	charakteristika stavu objektu
1	bez jakýchkoli v zjevných nebo známých skrytých vad
2	pouze vzhledové vady nebo poruchy, které nemají okamžitý nepříznivý vliv na zatížitelnost
3	vady a poruchy, ovlivňující sice zatížitelnost

SEZNAM DOPRAVNÍCH ZNAČEK

stav k: 05.05.2016

Kraj	Zlínský
Okres	Zlín
Obec	Kaňovice

číslo DZ	označení DZ	oficiální název DZ	informace (údaj) na DZ	kategorie DZ	vlastník	na komun.	druh nosiče	stav	foto
1	P02	Hlavní pozemní komunikace		upravující přednost	SSZK	II/490	kovová konstrukce	1	1.jpg
	E02b	Tvar křižovatky		dodatkové tabulky					
2	IZ04a	Obec	Kaňovice	informativní zónové	SSZK	II/490	kovová konstrukce	1	2.jpg
3	IZ04b	Konec obce	Kaňovice	informativní zónové	SSZK	II/490	kovová konstrukce	1	3.jpg
4	P04	Dej přednost v jízdě		upravující přednost	obec	4cA	kovová konstrukce	1	4.jpg
5	P04	Dej přednost v jízdě		upravující přednost	obec	1cA	kovová konstrukce	1	5.jpg
6	P04	Dej přednost v jízdě		upravující přednost	obec	11cA	kovová konstrukce	1	6.jpg
7	IS24c	Kulturní nebo turistický cíl	Kulturní Dům	informativní směrové	obec	1cA	kovová konstrukce	1	8.jpg
	IS24c	Kulturní nebo turistický cíl	Hasičská zbrojnice	informativní směrové					
8	P02	Hlavní pozemní komunikace		upravující přednost	SSZK	II/490	kovová konstrukce	1	7.jpg
	E02b	Tvar křižovatky		dodatkové tabulky					
9	IS24c	Kulturní nebo turistický cíl	Ronická usedlost č.p. 19	informativní směrové	obec	1cA	kovová konstrukce	1	9.jpg
	IS24c	Kulturní nebo turistický cíl	Kaple	informativní směrové					
	IS24c	Kulturní nebo turistický cíl	Hřbitov	informativní směrové					
10	C02a	Příkazaný směr jízdy přímo		příkazové	obec	1cB	kovová konstrukce	3	10.jpg
11	A22	Jiné nebezpečí		výstražné	obec	1b	kovová konstrukce	2	11.jpg
	E13	Text		dodatkové tabulky					
12	P06	Stůj, dej přednost v jízdě	STOP	upravující přednost	obec	1b	kovová konstrukce	3	12.jpg
13	P01	Křižovatka s vedlejší pozemní komunikací		upravující přednost	SSZK	II/490	kovová konstrukce	1	13.jpg
	E02a	Tvar křižovatky		dodatkové tabulky					
14	P01	Křižovatka s vedlejší pozemní komunikací		upravující přednost	SSZK	II/490	kovová konstrukce	1	14.jpg
	E02b	Tvar křižovatky		dodatkové tabulky					
15	IZ04a	Obec	Kaňovice	informativní zónové	SSZK	II/490	kovová konstrukce	1	15.jpg
16	IZ04b	Konec obce	Kaňovice	informativní zónové	SSZK	II/490	kovová konstrukce	1	16.jpg
17	B32	Jiný zákaz	zákaz vstupu se psy	zákazové	obec	1dA	kovová konstrukce	1	100.jpg
18	B32	Jiný zákaz	zákaz vstupu se psy	zákazové	obec	II/490	kovová konstrukce	1	18.jpg